

**2- القياسات والاختفاء Measurements and Errors****2-1 انواع القياسات: Type of measurements**

تقسم القياسات الى نوعين

**1- القياسات المباشرة "Direct Measurements":**


ان اي متغير "variable" في اعمال المساحة يتم قياسه مباشرة دون اجراء اي عملية حسابية يسمى بالقياس المباشر.

**2- القياسات الغير مباشرة "Indirect Measurements":**

ان اي متغير "variable" في اعمال المساحة يتم الحصول على قيمته من خلال اجراء الحسابات باستخدام علاقات رياضية تربط هذا المتغير بمتغيرات اخرى يسمى بالقياس غير المباشر.

**مثال:**

في الشكل (2-1) ادناه , لغرض قياس المسافة الافقية بين النقطتين A,C باستخدام شريط القياس "Tape" تم تجزئة الخط المستقيم AC الى جزئين AB,BC حيث كان طول كل من الجزئين AB,BC اقل من (او يساوي) طول شريط القياس المستخدم في القياس . لذلك يعتبر قياس المسافة الافقية  $D_{AB}$  والمسافة الافقية  $D_{BC}$  عبارة عن قياسات مباشرة , لأنه تم الحصول عليها مباشرة دون اجراء اي عملية حسابية باستخدام علاقات رياضية تربط المتغير بمتغيرات اخرى.



شكل (2-1) "القياس المباشر والقياس الغير المباشر"

اما قياس المسافة الافقية  $D_{AC}$  يعتبر قياس غير مباشر لأنه تم الحصول عليه باستخدام علاقة رياضية تربط المتغير  $D_{AC}$  بمتغيرات اخرى ( $D_{AB}, D_{BC}$ )

$$D_{AC} = D_{AB} + D_{BC}$$

## 2-2 وحدات القياس units of measurement

هنالك نوعان من وحدات القياس:

1. وحدات القياس الخطية linear measurement units
2. وحدات القياس الزاوية angular units of measurement

### 2-2-1 linear measurement units وحدات القياس الخطية

يوجد نظامان لوحدات القياس الخطية:

#### 1. النظام المتري

وحدات هذا النظام من الاكبر الى الاصغر هي:

1. الكيلومتر ويرمز لها بالرمز km
2. المتر ويرمز لها بالرمز m
- حيث ان  $1\text{km}=1000\text{m}$
3. السانتيومتر ويرمز لها بالرمز cm
- حيث ان  $1\text{m}=100\text{cm}$
4. المليمتر ويرمز لها بالرمز mm
- حيث ان  $1\text{cm}=10\text{mm}$
5. المايكروميتر ويرمز لها بالرمز  $\mu\text{m}$
- حيث ان  $1\text{mm}=1000\mu\text{m}$

#### 2. النظام الانكليزي

وحدات هذا النظام , من الاكبر الى الاصغر هي

← Mile ← ft ← inch

حيث ان  $1 \cong \text{inch } 2.54 \text{ cm}$

لابد من الاشارة هنا الى ان وحدة قياس المساحة (Area) هي  $\text{m}^2$  وان الوحدة الاكثر استخداما هي هكتار حيث ان  $1\text{hectare}(\text{ha})=10000\text{m}^2$   
اما الحجم "Volume" فأن وحدة القياس هي  $\text{m}^3$

**2-2-2 وحدات القياس الزاوية Angular units of measurement**

هنالك ثلاثة انظمة لوحدة قياس الزاوية

**1- النظام الستيني "degree"**

في هذا النظام يقسم محيط الدائرة الى 360 درجة (degree) وان الدرجة يرمز لها بالرمز (o) اي ان 1 درجة = 1 degree = 1<sup>o</sup>

- وان كل درجة مقسمة الى 60 دقيقة , ويرمز للدقيقة بالرمز (') , اي ان

$$1 \text{ دقيقة} = 1' = 1 \text{ minute}$$

$$\leftarrow 1^{\circ} = 60'$$

- وان كل دقيقة مقسمة الى 60 قسم كل قسم من هذه الاقسام يسمى ثانية "second" ويرمز

للتانية بالرمز (") , اي ان 1 ثانية = 1 second = 1"

$$\leftarrow 1' = 60''$$

$$\leftarrow 1^{\circ} = 3600''$$

**2- النظام المنوي "grad"**

في هذا النظام يقسم محيط الدائرة الى 400 قسم , كل قسم من هذه الاقسام يسمى (grad) ويرمز له بالرمز (g)

$$\text{اي ان } 1^{\text{g}} = 1 \text{ grad}$$

- وان كل "grad" مقسم الى (100) قسم , كل قسم من هذه الاقسام يسمى "centigrade" ويرمز له بالرمز (cg)

$$\text{اي ان } 1^{\text{cg}} = 1 \text{ centigrade}$$

$$\leftarrow 1^{\text{g}} = 100^{\text{cg}}$$


← وان كل centigrade مقسم الى (100) قسم , كل قسم من هذه الاقسام يسمى centicentigrad ويرمز له بالرمز (ccg) ,

$$1^{\text{ccg}} = 1 \text{ centicentigrad}$$

$$1^{\text{ccg}} = 1 \text{ centicentigrad} \rightarrow 1^{\text{cg}} = 100^{\text{ccg}} \rightarrow 1^{\text{g}} = 10000^{\text{ccg}}$$

### 3- النظام الدائري (القطري) "Radian"

وحدة القياس في هذا النظام يسمى (rad) وهو عبارة عن الزاوية المركزية المقابلة الى قوس دائري طوله يساوي نصف قطر الدائرة كما هو مبين في الشكل



اي ان :-

$$2\pi R \text{ rad} = 360^\circ R$$

$$2 \text{ rad } \pi = 360^\circ$$

$$\frac{360^\circ}{2\pi} = 57.2958 = 57^\circ 17' 44.8'' \text{ 1rad} \Rightarrow$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

مثال:- زاوية مقدارها 0.5 rad , ما هي قيمه الزاويه في النظام الستيني .

الحل:-

$$\text{قيمه الزاويه في النظام الستيني} = \text{قيمه الزاويه في النظام الدائري} * \frac{180}{\pi}$$

$$\frac{180}{\pi} * 0.5 =$$

مثال:- زاوية مقدارها ( " 12° 15' 26 ) , ما هي قيمة الزاوية بالنظام الدائري

الحل:-

$$\text{قيمه الزاوية بالنظام الدائري (rad)} = \text{قيمة الزاوية بالنظام الستيني} * \frac{\pi}{180}$$

$$\text{rad} = \frac{\pi}{180} \left( 12 + \frac{15}{60} + \frac{26}{3600} \right)$$

### 2-3 مقياس الرسم :- "Scale "

يمكن تعريف مقياس الرسم على النحو الآتي :-  
هو عبارة عن طول خط مستقيم معين على الخارطة مقسوماً على طول نفس الخط على الأرض وذلك باستخدام نفس وحدة القياس.  
اي أن:

$$\text{Scale} = \frac{\text{Distance on map}}{\text{Distance on ground}} = \frac{\text{المسافة على الخارطة}}{\text{المسافة على الأرض}} = \text{مقياس الرسم}$$

#### التمثيل النسبي لمقياس الرسم :-

بشكل عام يستخدم التمثيل النسبي لمقياس الرسم وذلك لسهولة التعامل معه ,

$$\text{Scale} = \frac{\text{One unit on map}}{\text{Number of units on ground}} = \frac{\text{وحدة واحدة على الخارطة}}{\text{عدد الوحدات على الأرض}}$$

#### مثال :-

إذا كانت المسافة الأفقية بين النقطتين a , b على الخارطة = 25cm (D<sub>ab</sub>=25cm) وكانت المسافة الأفقية بين نفس النقطتين A,B على الأرض = 500m (D<sub>AB</sub>=500m) , فما هو مقياس رسم الخارطة ؟

**الحل :-** لغرض حساب مقياس الرسم "scale" يجب أولاً توحيد وحدة القياس ;

$$D_{ab} = 25\text{cm} \quad \text{على الخارطة}$$

$$D_{AB} = 500\text{m} = 500 * 100 = 50000\text{cm} \quad \text{على الأرض}$$

$$\text{Scale} = \frac{25}{50000} = \frac{1}{\frac{50000}{25}} = \frac{1}{2000}$$

اي انه [1cm] على الخارطة يمثل [20m=2000cm] على الأرض .

او [1mm] على الخارطة يمثل [2m=2000mm] على الأرض .

## Errors 2-4 الأخطاء

### Definition of error 2-4-1 تعريف الخطأ

يمكن تعريف الخطأ على اساس انه يمثل الفرق ما بين القيمة المقاسة "Measured Value" والقيمة الحقيقية "True Value" لأي متغير "variable" في اعمال المساحة , اي ان الخطأ=القيمة المقاسة - القيمة الحقيقية  

$$\text{Error} = \text{Measured Value} - \text{True Value}$$

$$e = x_m - x_t$$

حيث ان :-

الخطأ = e

=  $x_m$  القيمة المقاسة

=  $x_t$  القيمة الحقيقية

وبهذا اذا كانت القيمة المقاسة اكبر من القيمة الحقيقية تكون قيمة الخطأ موجبة , اي انه توجد زيادة في القياس مقدارها قيمة الخطأ e, والعكس صحيح.  
 لابد من الاشارة هنا الى ان القيمة الحقيقية لأي متغير في اعمال المساحة مجهوله ولايمكن الحصول عليها بأي شكل من الاشكال , وعليه فأن القيمة الحقيقية للأخطاء تكون مجهوله "غير معروفة" ايضا.

### Types of Errors 2-4-2 انواع الأخطاء

تقسم الأخطاء الى نوعين:-

1- الأخطاء المنتظمة "Systematic Errors"

2- الأخطاء العشوائية "Random Errors"

#### 1- الأخطاء المنتظمة " Systematic Errors "

وهي الأخطاء التي تتبع الى نظام معين وتكون اما موجبة " + " او سالبة " - " اي انها اما تكون زيادة او نقصان , ويمكن التصحيح للأخطاء المنتظمة من خلال تطبيق علاقات رياضية تمثل الخطأ .  
 لابد من الاشارة هنا الى انه في حالة عدم التصحيح للأخطاء المنتظمة (ان وجدت) , سوف تبقى في القياس ويتم التعامل معها لاحقا اسوة بالأخطاء العشوائية.

**2-الاحطاء العشوائية "Random errors"**

وهي الاحطاء التي لا تتبع نظام معين (عشوائية) ولذلك من المحتمل ان تكون موجبة (+ = زيادة) ومن المحتمل ان تكون سالبة (- = نقصان) , اي ان اتجاه الخطأ العشوائي غير معروف فمن المحتمل ان يكون (+) ومن المحتمل ان يكون (-) ويجب دائما وضع الأشارة ( $\pm$ ) امام قيمة الخطأ العشوائي .

وأن هذا يعني انه لا يمكن التصحيح للأخطاء العشوائية وإنما يمكن تقليل تأثيرها (قيمتها) وايجاد القيمة الأكثر احتمالية "Most probable value" والتي تمثل أفضل قيمة للمتغير المقاس من خلال تطبيق علاقات أحصائية معينة , أهمها طريقة المربعات الصغرى "least squares method" والتي سوف يتم التطرق لها تفصيليا لاحقا .

**3-4-2 مصادر الاخطاء Sources of Errors**

الاحطاء في القياسات لها ثلاث مصادر رئيسية :

**1- الطبيعة "Nature"**

تحصل الاحطاء نتيجة لحصول اختلال في الظروف الجوية أثناء أخذ القياسات , مثلا التفاوت في درجة الحرارة , الريح , أنكسار الضوء , الخ ... لذلك عند اجراء القياسات في أعمال المساحة , يجب أن تنفذ في ظروف جوية ملائمة "معتدلة" بحيث تكون الاحطاء الناجمة عن ذلك في حدها الأدنى .

**2- الأجهزة "Instruments"**

تحصل الاحطاء أيضا لوجود عيب ما في الجهاز المستخدم في القياس . وعليه يجب دائما معايرة الاجهزة "Calibration" وبشكل منتظم (دوري) وتحديد مدى صلاحيتها لاجراء القياسات

**3- شخصية "Personal"**

كل شخص معرض للخطأ عند اجراء أي قياس مهما كان نوع القياس بسيط , أي ان الاحطاء الشخصية موجودة لامحال , وهي عبارة عن أخطاء عشوائية وتختلف من شخص الى آخر , وكل مايمكن عمله هو تقليل تأثيرها من خلال أبداء أكثر مايمكن من انتباه وتركيز وخبرة عند اجراء القياس وكذلك تكرار القياس .

**5- 2 الاغلاط Mistakes**

الغلط "Mistake" هو ليس بالخطأ "Error" قيمته كبيرة نسبياً مقارنة بقيمة الاحطاء ويكون متأني نتيجة اهمال او سهو عند الشخص الذي يقوم بأجراء او تسجيل القياس . لايد من الاشارة هنا الى أنه بالامكان أن تكون القياسات و/ أو "and / or" النتائج المترتبة على ذلك غلط "Mistake" نتيجة استخدام أسلوب غلط عند اجراء الحسابات أو التنفيذ الغلط في العمل المساحي عند أخذ القياسات .

من خلال ماتبين أعلاه فأن القياس الغلط لا يمكن الاعتماد عليه بأي شكل من الاشكال , وعليه يجب اكتشاف القياس الغلط (من خلال تكرار القياس) , وازالته (حذفه) , وبخلاف ذلك , اي انه اذا لم يتم معرفة القياس الغلط , يجب اعادة العمل المساحي بالكامل .

## 2-6 الدقة والاتقان Accuracy and Precision

الدقة "Accuracy" و الاتقان "Precision" مصطلحان يستخدمان في المساحة لوصف مدى جودة القياس والعمل المساحي بشكل عام . الا انه في الغالب يتم استخدامها بالتبادل دون الانتباه الى أي منهما يجب استخدامه لوصف القياس من الناحية العلمية اي انه هل يجب القول بان القياس دقيق او متقن ؟ هل يجب استخدام مصطلح الدقة "Accuracy" او مصطلح الاتقان "Precision" لوصف مدى جودة اي عمل مساحي ؟  
ان المفهوم العلمي للدقة والاتقان هو:

### "Accuracy" الدقة

عبارة عن مدى تقارب قياسات متغير "variable" معين في اعمال المساحة من القيمة الحقيقية للمتغير . فكما كانت القياسات متقاربة بشكل اكبر من القيمة الحقيقية يكون العمل ادق .  
بما ان القيمة الحقيقية "True value" لاي متغير "variable" في اعمال المساحة مجهولة , لذلك فنحن في واقع الحال لانتعامل مع الدقة في اي عمل مساحي انما نتعامل مع الاتقان "precision" .

### "precision" الاتقان

عبارة عن مدى تقارب قياسات متغير "variable" معين في أعمال المساحة من بعضها .  
فكما كانت القياسات متقاربة من بعضها بشكل أكبر يكون العمل متقن بشكل أكبر .  
من خلال ماتبين أعلاه فإن العمل المتقن ليس من الضروري أن يكون عملاً دقيقاً , بينما الدقة العالية تتطلب وجود اتقان عالي . من الناحية النظرية , ان الفرق ما بين الدقة والاتقان هو وجود الاخطاء المنتظمة , ففي حالة التصحيح لجميع الاخطاء المنتظمة يكون العمل المتقن دقيقاً في نفس الوقت .

## 2-7 تعديل القياسات Adjustment of Measurements

نظراً لكون القيمة الحقيقية لأي متغير "variable" في أعمال المساحة مجهولة ومن غير الممكن الحصول عليها , لذلك عند أخذ القياسات لأي متغير "variable" في أعمال المساحة فنحن نبحث عن الحصول على أفضل قيمة للمتغير , أي القيمة الأقرب الى القيمة الحقيقية والمتمثلة بالقيمة الأكثر احتمالية "Most Probable Value"  
هنالك ثلاث عوامل يجب التعامل معها عند أخذ القياسات لمتغير معين :

1. وجود قياس أو قياسات غلط "Mistakes"
2. وجود أخطاء منتظمة "Systematic Errors"
3. وجود اخطاء عشوائية "Random Errors"

لذلك , لغرض حساب القيمة الأكثر احتمالية "Most probable value" (والتي تمثل أفضل قيمة) للمتغير "variable" المقاس يجب اتباع الخطوات الآتية وعلى التوالي :-

- 1- اكتشاف وأزالة (حذف) القياسات الغلط "mistakes" ان وجدت وبخلافه يجب اعادة العمل المساحي .
- 2- تصحيح القياسات للاخطاء المنتظمة ان وجدت وبخلافه سوف تتم معاملتها معاملة الأخطاء العشوائية لاحقاً .
- 3- بعد إجراء الخطوات (2,1) أعلاه , اصبح لدينا الآن قياسات لمتغير "variable" معين فيها أخطاء عشوائية "Random Error" فقط , في هذه الحالة يمكن حساب القيمة الأكثر احتمالية "Most probable Value" للمتغير "variable" باستخدام طرق احصائية معينة والتي سوف يتم التطرق لها تفصيلاً لاحقاً .

### 2-7-1 القيمة الأكثر احتمالية والخطأ القياسي للقياسات المباشرة

"Most probable value and the standard error for direct measurements"

#### 2-7-1-1 القيمة الأكثر احتمالية للقياسات المباشرة

##### "Most probable value for direct measurements"

أشارةً الى ما تم ذكره في (2-7) أعلاه بعد إجراء الخطوة الاولى (ازالة "حذف" القياسات الغلط "mistake") ومن ثم إجراء الخطوة الثانية (التصحيح للاخطاء المنتظمة) أصبح لدينا الآن عدد (n) من القياسات  $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$  المباشرة لنفس المتغير "variable" (أي انه تم تكرار قياس المتغير "n" من المرات) وان هذه القياسات تحتوي على اخطاء عشوائية "random errors" فقط , اضافة الى ذلك لو فرض ان جميع هذه القياسات قد تمت باستخدام نفس الجهاز ونفس الدرجة من العناية (لها نفس الوزن "weight") في هذه الحالة فإن المعدل "mean" يمثل القيمة الاكثر احتمالية "Most probable value" = افضل قيمة للمتغير "variable" ,

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \dots\dots [2-1]$$

حيث ان :-

$$\begin{aligned} n &= \text{عدد مرات تكرار القياس للمتغير} \\ x_i &= \text{القياس الاول , الثاني , ..... , القياس } n \text{ للمتغير} \\ \bar{x} &= \text{المعدل} = \text{القيمة الاكثر احتمالية للمتغير} \\ &= \text{افضل قيمة للمتغير} \end{aligned}$$

**2-7-1-2 الخطأ القياسي للقياسات المباشرة "Standard error for direct measurement"**  
الخطأ القياسي لأي قياس (الاول , الثاني , ..... , او n) من قياسات المتغير يمكن حسابه بتطبيق العلاقة الأحصائية الآتية :-

$$\delta_{x_i} = \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n V_i^2}{n-1}} \quad \dots \quad [2-2]$$

حيث أن :-

$$\sum_{i=1}^n v_i^2 = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2$$

residual  $v_i =$  Error in measurement

$$v_i = x_i - \bar{x} = \text{الخطأ المتبقي في القياس}$$

$$\bar{x} = \text{المعدل}$$

$$\delta_{x_i} = \text{الخطأ القياسي لأحد هذه القياسات}$$

**الخطأ القياسي للمعدل** والذي يمثل الخطأ القياسي للقيمة الأكثر احتمالية (افضل قيمة) للمتغير المقاس هو :-

$$\delta_{\bar{x}} = \pm \frac{\delta_{x_i}}{\sqrt{n}} \quad \dots \quad [2-3]$$

حيث أن ,

$$\delta_{\bar{x}} = \text{الخطأ القياسي للمعدل .}$$

$$= \text{الخطأ القياسي للقيمة الأكثر احتمالية للمتغير المقاس .}$$

$$= \text{الخطأ القياسي لأفضل قيمة للمتغير المقاس .}$$

لابد من التأكيد هنا على ضرورة وضع إشارة  $(\pm)$  امام قيمة الخطأ القياسي كما هو مبين اعلاه في المعادلات (2-2) و(2-3) **لانه يمثل خطأ عشوائي .**

### تمثيل الاخطاء في اعمال المساحة

2-7-1-3

هنالك عدد من المصطلحات المستخدمة لوصف الاخطاء العشوائية المتبقية ("residual errors "v") في قياسات اعمال المساحة , جميعها يستند الى كون توزيع الاخطاء العشوائية "v" هو عبارة عن توزيع طبيعي "Normal distribution", لذلك فائ منحنى توزيع